



«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

Գեղարքունիքի մարզի Գավառ Ազատության 2
տ: +(374264) 2 23 29 e-mail: haferdgas@mail.ru

Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի գ. Դարակերտի վարչական շենքի
տեխնիկական վիճակի և տանիքածածկույթի փոխարինման հնարավորության
վերաբերյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
«ՈՒԳՈՒԼ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ՝



ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
ՏՆՕՐԵՆ՝



Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

Գավառ 2022 թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՅԵՆՋԻԱ

13651

(լիցենզիայի համարը)

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԿԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է

«29 դեկտեմբերի 2009թ.» « ԹԻՎ 28 ՇՄՇ » ԲԲԸ, 378630, ԳԵՂԱՐԲՈՒՆԻԻ ՄԱՐԶ, ք. ԳԱՎԱՐՆԱ

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 2

Գործողության ժամկետը՝

ԱՆժԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Վ. ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ

(ամուսն, ազգանուն)



 «Հաստատում եմ»
«04.07.2022» թվականին
Տնօրեն  Թ. Գափոյան
« 15 » « հուլիս » 2022թ.

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի գ.Դարակերտի վարչական շենքի
տեխնիկական վիճակի և տանիքածածկույթի փոխարինման
հնարավորության վերաբերյալ

Հտազննությունը կատարվել է «ՌԵԳ-ՈՒԼ» ՍՊԸ-ի և Մասիսի համայնքի միջև կնքված
N ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/10-7 պայմանագրի տեխնիկական բնութագրի, և «ՌԵԳ-ՈՒԼ» ՍՊԸ-ի առ
04.07.2022թ. դիմում – գրության համաձայն:

Զննվող մասնաշենքը հարթ տեղանքի վրա 1980-ական թվականներին իրականացված,
հատակագծում ուղղանկյունաձև ուղղաձող, հասարակական գործառնական նշանակության 2
հարկանի առանձին կառույց է:

Կառույցի տեսքերը և բնութագրիչ լուսանկարները բերվում են եզրակացությանը կից
հավելված 1-ում:

Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված լայնական ու երկայնական
պատերով և միջհարկային ծածկերով:

Պատերը որոշ տեղամասերում լուծված են միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների
տեսքով:

Պատերի հիմքերը ժապավենային են, միաձույլ ե/բետոնից:

Պատերն իրականացված են տուֆաքարի <<միդիս>> տիպի շարվածքով, ց/ավազային
շաղախի կիրառմամբ:

Արտաքին պատերի դրսի երեսաշարը միայն գլխավոր ճակատի հատվածամասում
սրբատաշ է, մնացած ճակատները – ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից:

Պատերում բացվածքների բարավորները միաձույլ ե/բետոնից են:

Մասնաշենքի միջհարկային ծածկերի մակարդակում պատերի որմաձքում իրագործված
են միաձույլ ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտիներ:

Միաջիարկային ծածակերն իրականացված են հավաքովի ե/բետոնե կլորանցքավոր սալերով:

Սանդղավանդակը լուծված է պողպատե թեքահեծաններով, ե/բետոնե հատավոր աստիճաններով ու միաձույլ ե/բետոնե հարթակներով:

Տանիքը լամջավոր է . փայտե ծպեղային համակարգով, ալիքավոր թիթեղյա ծածկույթով , արտաքին ազատ ջրահեռացմամբ:

Զննմամբ պարզվեց հետևյալը՝

- Մասնաշենքի կրող կոնստրուկցիաները չունեն որևէ նշանակալից ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում:
- Տանիքածածկույթը ունի վնասված տեղամասեր:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից կառույցի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է բավարար, իսկ վնասվածության մակարդակը, ըստ գործող ՀՀՇՆ-2-6,02-2006 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 2-րդ աստիճանի:

Տանիքը ենթակա է ամբողջովին փոխարինման:

Հաշվի առնելով կառույցի բավարար տեխնիկական վիճակը, դրա պահպանման և ջերմային ռեժիմի ապահովման համար, անհրաժեշտ է կատարել տանիքածածկույթի փոխարինում:

Տանիքածածկույթի փոխարինման շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել անհատական մշակված նախագծի համաձայն:

Մասնագետ

Դ. Խաչատրյան



Հավելված -1



Նկ.1 կառույցի տեսքը գլխավոր ճակատի կողմից



Նկ.2 տանիքածածկի վնասված տեղամասերի տեսքը





Նկ.3 տանիքածածկի քայքայված ծալեղային համակարգի տեսքը

