Հրազդան այգի

Ճարտարապետական մաս

8 կետ



Տվյալ հանգույցում նշված լաքապատ թիթեղի ծավալները բացակայում են:

9 կետ

Մնացել է միայն այս կետը՝ 2,2 ի փոխարեն պետք է լինի 5,76

	Խաղասարքի հետ ներկայացնել			
	Սուտանի տատանամած			
1	Մետաղական խողովակներից հիմնակմախքի իրականացում 1. Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 8.9մ 2. Մետաղական անկյունակ 50*50*3-2.7մ	տ	0.0448	
2	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.045	
3	Սոճու փայտով նստարանների երեսապատում 40մմ հաստ-120-18մ	$մ^2$	2.16	
4	Նույնի մշակում հականեխիչով և լաքապատում	$մ^2$	2.2	
5	Ներդիր էլեմենտ	հատ	9.0	
	Լուսատու /8հատ/			

10 կետ

Հատակագծում նշել, որ խաղասարքերը առկա են կամ տրամադրվում են պատվիրատուի/կամ այլ անձի/ կողմից:

Պատասխան.

- **8 կետ**

Այս հանգույցի լաքապատ թիթեղի մակերեսը կազմում է 0,48 քմ, որի ծավալը ներառված է Ծավալաթերթի Բետոնե թեքահարթակի մետաղական լաքապատ թիթեղով եզրում 14 քմ տողում (Նախագծում ներկայացված է գծամետրով, տես՝ Ճ - 406)

- **9 կետ**

Նախահաշվային փաստաթղթերում շտկվել է այլ նկատառումների շտկումներին զուգահեռ

- **10 կետ**

Տես՝ Ճ - 504