

ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՑՆԵՐ

1. ՀԱՐԹ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ ԵՎ ԲԼՈԿՆԵՐ , ՆԵՐԱՌ-ՅԱԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ 0,5-1,5 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԹԻԹԵՂԻՑ , ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻՑ ԿԱՄ ՓԱՅՏԻՑ , ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՈՎ , ՈՐ ՏԱՐԲԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՒԺԸ , ԿՈՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ :
2. ՄԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԱՄ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԱԾ ԼԻՆԵՆ : ԲՈԼՈՐ ՍԱՐՔԵՐԸ , ՈՐՈՆՔ ՄԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ , ԹԻԹԵՂՆԵՐԻ ԵՎ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ , ՉՊԵՏՔ Է ՓՈԽԵՆ ԻՐԵՆՑ ԳՈՒՅՆԸ , ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՎԱԹԹԱՐԱՆԱ ԴՐԱՆՑ ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՅՔՈՒՄ :
3. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻՆ ԵՎ ՀՈՂԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻՑ 2500 ՄՄ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ : ԱՄԲԱՐՁԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՏԵՂԱԴՐՎԵԼ ԹԵՔ ` ՎԱՐՈՐԴԻՆ (ԿՈՒՐՆԿ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻՆ) ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ :
4. ՆՇԱՆՆԵՐ , ԹԻԹԵՂՆԵՐ ԵՎ ԲԼՈԿՆԵՐ ԱՄՐԱՅՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿՎԱԾ ԼԻՆԵՆ ՍՈՒՐԱԳՈՒՅՆՈՎ : ՃԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ՏԱԼԻՍ ԵՆ ԿԱՄԱՅԱԿԱՆ ԵՌԱՆԿՅԱՆ ՏԵՍՔ , ՀԱՇՎԻ ՉԱՌԱԾ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԼՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ : ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱԶԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ 0.05 ԿՈՂՍԵՐ , ԻՍԿ ՔԱՌԱԿՈՒՄԻԱԶԵՎ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ 0.04 ԿՈՂՍԵՐ:

ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԶԳՈՒՇԱՅՆՈՂ ՆՇԱՆՆԵՐ : ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՈՂՄ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԵՂԻՆ ԳՈՒՅՆԻ ԿԼՈՐԱՅՎԱԾ , ԳԱԳԱԹԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐ , ՄԵՎ ԵԶՐՈՎ ` 0,05 ԿՈՂՍԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՈՎ ` ՄԵՎՈՎ :

ԱՐԳԵԼՈՂ ՆՇԱՆՆԵՐ : ԿԱՐՄԻՐ ԳՈՒՅՆԻ ՇՐՋԱՆ , ՆԵՐՍԸ ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆՈՎ ՆԵՐԿՎԱԾ , ՍՊԻՏԱԿ ԵԶՐԱԳԾՈՎ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՈՎ ` ՄԵՎՈՎ : ԸՆԴԳԾՎԱԾ ՇԵՂ ԺԱՊԱՎԵՆՈՎ 45 ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ : ԿԱՐՄԻՐ ՕՂԱԿԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 0,09-0,1 ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾ , ԻՍԿ ԹԵՔ ՇԵՐՏԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 0,08 ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ :


УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ЗНАКОВ

1. ПЛОСКИЕ ЗНАКИ ТАБЛИЧКИ И БЛОКИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ. СЛЕДУЕТ ИЗГОТОВЛЯТЬ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5-1,5 ММ, А ТАКЖЕ ИЗ ПЛАСТМАСС ИЛИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ПРОЧНОСТИ, ЖЕСТКОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЯХ.
2. ЗНАКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК ИЛИ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВИДИМОСТИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСВЕЩЕНЫ. ВСЕ УСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВИДИМОСТЬ ЗНАКОВ, ТАБЛИЧЕК И БЛОКОВ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК, НЕ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНЯТЬ ИХ ЦВЕТ, А ТАКЖЕ УХУДШАТЬ ИХ ВИДИМОСТЬ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК.
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СТЕНАХ ЗДАНИЙ, И НА ПОДСТАВКАХ ВЫСОТОЙ 2500 ММ ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ КРАНАМИ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОДСТАВКАХ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НАКЛОННО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВИДИМОСТИ (ОБЗОРА) МАШИНИСТУ (КРАНОВЩИКУ).
4. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗНАКОВ, ТАБЛИЧЕК И БЛОКОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОКРАШЕНЫ В СЕРЫЙ ЦВЕТ. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ ЗАДАЮТ СТОРОНУ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА (БЕЗ УЧЕТА СКРУГЛЕНИЯ УГЛА). РАДИУСЫ СКРУГЛЕНИЯ УГЛОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ЗНАКАХ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ - 0.05 СТОРОНЫ, НА ЗНАКАХ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ - 0.04 СТОРОНЫ.

ОКРАСКА ЗНАКОВ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ: РАВНОСТОРОНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК С ОКРУГЛЫМИ УГЛАМИ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА, ОБРАЩЕННЫЙ ВЕРШИНОЙ ВВЕРХ, С КАЙМОЙ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ШИРИНОЙ 0,05 СТОРОНЫ И СИМВОЛИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЧЕРНОГО ЦВЕТА.

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ: КРУГ КРАСНОГО ЦВЕТА С БЕЛЫМ ПОЛЕМ ВНУТРИ, БЕЛОЙ ПО КОНТУРУ КАЙМОЙ И СИМВОЛИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НА ВНУТРЕНЕМ БЕЛОМ ПОЛЕ. ПЕРЕЧЕРКНУТЫМ НАКЛОННОЙ ПОЛОСОЙ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ. ШИРИНА КОЛЬЦА КРАСНОГО ЦВЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ 0,09-0,1 ВНЕШНЕГО ДИАМЕТРА. А ШИРИНА НАКЛОННОЙ ПОЛОСЫ - 0,08 ВНЕШНЕГО ДИАМЕТРА.

ՆԱԽԱԳԱՐ	Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի Գետափնյա թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 և թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի մասսարդային հարկերի և տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄ ԳՈՐԻՍԻ ՂԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ		
ՆԱԽ. ՀԵՂ.	Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ				
ԿՈՆՍՏՐ.	Վ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ				
			ՇԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ. ԱՆՎԱՄՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ Ա. Ն.	ԹԵՐԹ ՇԿ-12
"Մաստարա" ԱԿ Արտ. ԵԲԴ-Ա-040, ԿԵԴ--Ա2-023				ԹԵՐԹԵՐ 13	